

Artículos de acero esmaltado de fabricación artesanal IBILI.



Los siguientes defectos visuales son comunes en la fabricación artesanal de piezas de acero esmaltado. No afectan a la integridad de las piezas, son difíciles de evitar y se considera que entran dentro de la normalidad.

- Pequeños puntos sin esmalte en el cuerpo principal
- Líneas sin esmalte en bordes delgados y orificios
- Líneas o puntos sin esmalte en pliegues y zonas de unión en asas, boquillas u otros elementos soldados al cuerpo principal

