

Articles en acier émaillé de fabrication artisanale IBILI.



Les défauts visuels suivants sont communs dans la fabrication artisanale de pièces en acier émaillé. Ils n'affectent pas l'intégrité des pièces, sont difficiles à éviter et sont considérés comme normaux.

- Petits points sans émail sur le corps principal.
- Lignes sans émail sur les bords fins et les orifices.
- Lignes ou points sans émail sur les plis et les zones d'assemblage des poignées, becs verseurs ou autres éléments soudés au corps principal.

